

| | |
|-----|------------------|
| 名 称 | 台風19号による被害状況のまとめ |
| 担 当 | 危機管理課 |
| 連絡先 | 直通 055-934-4803 |

主な被害状況（10月16日15時現在） ※下線部分は前回情報からの追加

人的被害

なし

住家の被害

大平地区の一部ほかで

床上浸水39件、床下浸水125件 ※件数は調査中
住家の一部損壊5件、カーポートの一部損壊2件

その他の被害

公共建築物 18箇所

沼津南消防署（扉及びガラス破損）、狩野川緑地（土砂等の堆積）、
片浜駅南口公衆便所（外壁の一部破損） ほか

学校施設 22箇所

第五中学校（ベランダの石膏ボード剥離）
愛鷹中学校（天井材落下）

道路 77箇所

冠水、倒木、落石、土砂崩れ（市道0124号線 木負～河内）、カーブ
ミラー鏡面落下など（農道、林道の被害も含む）

河川 9箇所

西浦久連（土砂崩れによる河川閉塞）
小河原川雨水貯留池（土砂堆積） ほか

港湾 1箇所

西浦江梨（護岸石積損壊）