

名 称	台風 19 号による被害状況のまとめ
担 当	危機管理課
連絡先	直通 055-934-4803

主な被害状況（10 月 18 日 13 時現在） ※下線部分は前回情報からの追加

人的被害

なし

住家の被害

大平地区の一部ほかで

床上浸水 39 件、床下浸水 125 件 ※件数は調査中

住家の一部損壊 9 件、カーポートの一部損壊 3 件

その他の被害

公共建築物 18 箇所

沼津南消防署（扉及びガラス破損）、狩野川緑地（土砂等の堆積）、
片浜駅南口公衆便所（外壁の一部破損） ほか

学校施設 23 箇所

沼津市立高校（体育館外壁破損）

道路 93 箇所

冠水、倒木、落石、土砂崩れ（市道 0124 号線 木負～河内）、カーブ
ミラー鏡面落下など（農道、林道の被害も含む）

河川 9 箇所

西浦久連（土砂崩れによる河川閉塞）

小河原川雨水貯留池（土砂堆積） ほか

港湾 1 箇所

西浦江梨（護岸石積損壊）