

名 称	台風 19 号による被害状況のまとめ
担 当	危機管理課
連絡先	直通 055-934-4803

主な被害状況（10 月 25 日 12 時現在） ※下線部分は前回情報からの追加

人的被害

なし

住家の被害

大平地区の一部ほかで

床上浸水 41 件、床下浸水 125 件 ※件数は調査中
住家の一部損壊 23 件、カーポートの一部損壊等 6 件

その他の被害

公共建築物 20 箇所

出逢い岬レストスポット（配水管破損による断水）、
我入道の渡し船乗り場案内板（河川増水に伴う流出）ほか

学校施設 23 箇所

沼津市立高校（体育館外壁破損）ほか

道路 95 箇所

冠水、倒木、落石、土砂崩れ、カーブミラー鏡面落下など（農道、林道の被害も含む）

河川 17 箇所

西浦江梨、戸田（土砂堆積による河川閉塞）ほか

ほか

港湾 1 箇所

西浦江梨（護岸石積損壊）